

Consignes Production SAS9

Date Production **15-jan-14**
Câbleur **REC**

Product **SAS9**

PCB Version **1.0**
BOM Version **1.4**
N° de série **0001 à 0050**

Consignes :

#1	NE PAS CABLER J13
#2	NE PAS CABLER J11
#3	LES 9 CONNECTEURS HIROSE À CÂBLER PORTENT LA RÉFÉRENCE ZX80-B-5S